

Cover-Stain® Fijador-Sellador Eliminador de manchas



Datos de selección:

Tipo genérico: fijador de pintura de resina alquídica, a base de solventes, para bloquear manchas en interiores y exteriores

Características de rendimiento:

- Secado rápido: repintado en 1 hora
- Compatible con pinturas a base de aceite o de agua
- Bloquea la mayoría de las manchas, incluyendo las de nicotina
- Se adhiere a las superficies brillantes sin tener que lijar
- Disponible en práctica forma de aerosol de 385 ml

Usos recomendados: se recomienda aplicarlo en interiores, en cielorrasos, paredes, puertas, guarnición, armarios, muebles y superficies pintables relacionadas; y en exteriores, en paredes, imposta, soffitos, guarnición, puertas, paredes, cimientos, barandillas y superficies pintables relacionadas. Puede utilizarse para bloquear manchas de agua, nicotina, herrumbre, graffiti y de muchos otros tipos.

Entonación: puede entonarse en tonos pastel añadiendo no más de 118 ml de colorante universal por galón (3.78 l).

Cobertura: 38 m² por 3,78 l en superficies no porosas lisas; 27 m² por 3,78 l en superficies porosas ásperas sin pintar. Las pérdidas de aplicación variarán de acuerdo con la porosidad del sustrato y el método de aplicación, y deben tenerse en cuenta cuando se calcule la cantidad de producto necesaria.

Substratos: se recomienda aplicar **Cover-Stain** en los siguientes sustratos: **Interiores:** drywall (placas de yeso), yeso curado y revestimientos a base de cemento, maderas, metales (incluyendo aluminio, hierro, acero y cobre), vinilo, PVC, fibra de vidrio, mampostería curada (incluyendo estuco, bloque de concreto, concreto vertido y ladrillo), nuevos o pintados previamente. **Exteriores:** superficies nuevas o pintadas previamente de madera (incluyendo pino, abeto, cedro, secoya rojo y madera tratada a presión), tablero de madera prensada, metal (incluyendo aluminio, hierro, acero, cobre y metal galvanizado), vinilo, PVC y fibra de vidrio.

Preparación de la superficie: las superficies que se vayan a pintar deben estar limpias, secas y en buenas condiciones. Lave la superficie para quitar el polvo, suciedad, mugre y otros contaminantes que puedan interferir con la adhesión de la pintura. Enjuague bien la superficie y deje que se seque antes de pintarla.

Quite tanto material causante de manchas (es decir, herrumbre, grasa, etc.) como sea posible antes de aplicar el fijador.

Destruya el moho existente con una solución de 1 parte de blanqueador doméstico y 3 partes de agua templada. Aplique la solución al área enmohecida y espere diez minutos antes de enjuagar bien. Use siempre ropa protectora y anteojos de protección para evitar el contacto del blanqueador con los ojos y la piel. No mezcle amoníaco ni ningún otro producto químico con la solución de blanqueador.

Todos los revestimientos existentes que no estén adheridos firmemente deben quitarse utilizando los mejores medios disponibles, generalmente lijando y/o raspando. Contraavellane las cabezas de clavo que estén al descubierto y llene todos los agujeros de clavo y ranuras con compuesto de emplastecer. Quite la herrumbre del hierro antes de imprimir. La madera desnuda que haya estado al descubierto por más de cuatro semanas debe lijarse o abradirse ligeramente para quitar las fibras de madera alteradas por los agentes atmosféricos.

Requisitos de aplicación: el producto está listo para utilizarse. No es necesario diluirlo. En la mayoría de los casos sólo se necesita una capa para imprimir la mayoría de las superficies. Si se produce una absorción excesiva en los sustratos muy porosos, es posible que sea necesario aplicar una segunda capa. Se recomienda imprimir en puntos localizados solamente bajo pinturas de capa final de alta capacidad de ocultación. Para obtener los mejores resultados, imprime toda la superficie antes de pintarla.

Métodos de aplicación: **Cover-Stain** puede aplicarse con brocha, rodillo, aplicador de almohadilla o de espuma, y rociadora neumática/no neumática/HVLP. Para lograr el mejor rendimiento con brocha, utilice brochas con cerdas sintéticas de buena calidad o con cerdas naturales.

Métodos de aplicación (Cover-Stain aerosol): deje que la lata se ponga a temperatura ambiente antes de usar el producto. Agite la lata para soltar la bola del agitador de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. Haga una prueba de rociada en superficies de desecho para determinar el toque y el patrón de rociada. Rocíe con un movimiento de pasada, sosteniendo la lata de 25 a 30 cm del objeto. Presione la válvula completamente para asegurarse de lograr una atomización completa. Evite la aplicación prolongada del producto en un punto localizado para que no se escurra ni corra.

Para limpiar la válvula: cuando haya acabado de rociar, ponga la lata en posición invertida. Presione la válvula hasta que sólo escape propelente gaseoso. Esto despeja tanto el tubo superior como la válvula, para facilitar un uso libre de dificultades la próxima vez. No deje escapar demasiado propelente.

Condiciones de aplicación: no aplique el producto si la temperatura o la humedad se encuentran fuera de los límites siguientes: Humedad 0 a 85 %, Temperatura 4 a 32 °C

Debe tenerse en cuenta que la temperatura y la humedad afectan directamente el tiempo de secado del producto. Una temperatura más alta y una humedad más baja acelerarán el tiempo de secado, mientras que una temperatura más baja y una humedad más alta prolongarán el tiempo de secado.

Dilución: si es necesario diluir el producto, no le añada más de 29.6 ml de alcoholes minerales o thinner por galón (3.78 l) y remuévalo minuciosamente. Debe tenerse en cuenta que la dilución del fijador puede afectar sus propiedades de bloqueo de manchas.

Limpieza: recoja los derrames y goteos con un trapo empapado en alcoholes minerales o thinner. Si los derrames o goteos se han secado, use un quitapinturas. Lave las herramientas de aplicación con alcoholes minerales o diluyente de pintura inmediatamente después de usarlas. Si el producto se ha secado en la herramienta de aplicación, mantenga sumergida la herramienta toda la noche en un limpiador de brochas. Limpie las cerdas restregándolas con un cepillo de alambre. Siga las instrucciones del fabricante al limpiar el equipo rociador.

Limitaciones: **Cover-Stain** no está diseñado para aplicarse en pisos, cubiertas, superficies de tejados ni en ninguna superficie sometida a inmersión en agua o contacto prolongado con agua.

Datos de especificaciones:

Sólidos en peso	67 %
Sólidos en peso (aerosol)	44.2 %
Intervalo de viscosidad	90-100 KU
Compuestos orgánicos volátiles	442 g/L
Compuestos orgánicos volátiles (aerosol)	556 g/L
Punto de inflamación (vaso de Tag)	19 °C
Propagación de llamas	0
Desprendimiento de humo	5
Tiempo de secado (al tacto) a 21 °C	30 minutos
Repintado a 21 °C	1 hora
Tiempo de curado	4 a 7 días
	(de resistencia completa al raspado)
Vida útil	60 meses a 24 °C
Almacenamiento y manejo	Almacenar en interiores 4 - 27 °C Estable a la congelación-descongelación
Peso	1.13 kg/l

Presentación:

Tamaño	Cajas/paquete	Peso/caja	Número de producto
5 galones	1	23 Kg	3500
	(18,9 l)		
1 galón	4	19 Kg	3501
	(3,78 l)		
1 cuarto	6	7,3 Kg	3504
	(.946 l)		
aerosol	6	3,2 Kg	3608
	(385 ml)		

Precauciones:

¡ADVERTENCIA! El producto es inflamable. Nocivo o mortal si se traga. Use el producto con ventilación adecuada. El vapor es nocivo. Evite la respiración prolongada del vapor o el contacto prolongado con la piel. Si se traga, no induzca el vómito. Llame inmediatamente a un médico. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Para evitar que el producto forme una capa seca en la superficie, cierre el recipiente después de cada uso. Mantenga herméticamente cerrado el recipiente mientras esté almacenado.

Garantía: Se garantiza que **Cover-Stain** brindará el rendimiento indicado cuando se aplique de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta en una superficie preparada adecuadamente. Las instrucciones son lo más completas posible, pero no pueden abarcar todas las condiciones, aplicaciones y/o superficies que estén más allá del control del fabricante. Se garantiza que el contenido del recipiente está libre de cualquier otro defecto durante dos años a partir de la fecha de fabricación. Todas las garantías están limitadas al reembolso o reemplazo del producto usado. El costo del producto se reembolsará o el producto se reemplazará presentando el comprobante de compra. No se expresa ni implica ninguna otra garantía.

William Zinsser & Co., Inc. 173 Belmont Drive Somerset, New Jersey 08875 USA

001-732-469-8100 www.zinsser.com

PRECAUCIÓN: Lea y siga detenidamente toda la información contenida en este boletín de datos técnicos, en la etiqueta del producto y en la ficha técnica de datos de seguridad del material correspondiente a este producto. A nuestro leal saber y entender, los datos contenidos en este documento son verdaderos y precisos a la fecha de emisión y están sujetos a cambio sin previo aviso. El usuario debe ponerse en contacto con Wm. Zinsser & Co. para verificar su exactitud antes de especificar el producto o hacer un pedido. No se da ni implica ninguna garantía de exactitud. Garantizamos que nuestros productos se ajustan al control de calidad de Zinsser y no asumimos ninguna responsabilidad por cobertura, rendimiento o lesiones debidas a su uso.